

## Referenční list vyplněný Investorem

**Číslo stavby:** 6009

**Investor:** Sehnálkovi

**Lokalita:** Býškovice

**Rozsah prací, m2 fasády:** 339 m2

**Použitý systém zateplení:** Ceretherm Classic, šedý EPS tl. 120 mm

**Termín stavby: začátek prací** 2.8.2013 **dokončení prací** 10.9.2013

**Finanční objem(cena včetně DPH) :** 370 000 Kč (v ceně jsou zahrnuty i ostatní práce)

### 1, Co se Vám na naší firmě líbilo a proč jste si nás pro zateplení domu vybrali?

Provedla jsem si výběrové řízení a rozhodovala cena a čas realizace

### 2, Byli jste spokojeni s informacemi, které jsme Vám s nabídkou poskytli?

ANO, jednání byla jasná a vstřícná

### 3, Jaká byla nabídnutá cena? (nejlevnější, střední, nejdražší)

střední

### 4, Jak na Vás působili naši pracovníci? Chovali se slušně a vztřícně?

Pracovníci na naší stavbě byli velmi slušní, nebyli vůči sousedům hluční, ba naopak, sousedé i my jsme jich chválili jaká je to dobrá parta

### 5, Byl po celou dobu stavby dodržován pořádek a průběžný úklid?

Udržovali pořádek a čistotu na pracovišti. Uklizeno bylo při každém opuštění pracoviště, jak umyté náčiní ,tak posbírané ořezy a zbytky materiálu se kterým právě pracovali.

### 6, Byli jste spokojeni s provedenými pracemi?

ANO

### 7, Byla provedena stavba v termínu dle SOD?

ANO

### 8, Byla poskytnutá záloha pro začátek stavby ?

**Měli jste obavy nám poslat peníze dopředu, před začátkem prací?**

První záloha byla poslána hned jak dovezli lešení, to nás trochu zaskočilo, to víte ani se nedivte v dnešní době, ale jak nastoupila parta hochů obavy opadly a vše bylo v pořádku. Další platby probíhaly dle dohody.

### 9, Byli jste s něčím nespokojeni, sklamáni? S čím?

NE

### 10, Doporučili by jste naši firmu Vaším známým a rodině?

URČITĚ ANO

### 11, Co by jste ještě rádi napsali o naší firmě?

Byli jsme velmi spokojeni, práce je provedena odborně , stavba byla předána v termínu a bez nedodělků. Poděkování patří nejenom Vám, ale také panu M. Petrášovi a jeho celé partě.

## Fotografie domu před realizací zateplení



## Fotografie domu v průběhu realizace



## Fotografie domu po zateplení

