

Referenční list vyplněný Investorem

Číslo stavby: 6007

Investor: p. Krupík

Lokalita: Poličná u Valašského Meziříčí

Rozsah prací, m2 fasády: 282 m2

Použitý systém zateplení: Ceresit Classic + šedý EPS tl. 120 mm

Termín stavby: začátek prací 5.9.2013 **dokončení prací** 10.10.2013

Finanční objem(cena včetně DPH): 270 000 Kč (v ceně jsou zahrnuty i ostatní práce)

1, Kde jste na naši firmu narazili:

internet , bývalá prodejna Poličná

2, Co se Vám na naší firmě líbilo a proč jste si nás pro zateplení domu vybrali?

informace , vstřícné ochotné jednání ,reference

3, Byli jste spokojeni s informacemi, které jsme Vám s nabídkou poskytli?

ano

4, Jaká byla nabídnutá cena?

nejdražší

5, Využili jste služby vyřízení dotace Nová zelená úsporám od projektu, podání žádosti a kompletní realizaci zateplení?

ano

6, Jak na Vás působili naši pracovníci? Chovali se slušně a vztřícně?

ano

7, Byl po celou dobu stavby dodržován pořádek a průběžný úklid?

ano

8, Byli jste spokojeni s provedenými pracemi?

ano

9, Byla provedena stavba v termínu dle SOD?

ne

10, Měli jste svůj technický dozor stavby?

ano

11, Byly práce provedeny dle Vašeho očekávání?

ano

12, Jaká byla komunikace s vedoucími pracovníky naší firmy?

super

13, Byla poskytnutá záloha pro začátek stavby?

Měli jste obavy nám poslat peníze dopředu, před začátkem prací?

ano byla poskytnutá 50% záloha , neměl jsem obavy

14, Byl na stavbě řádně veden stavební deník?

ano

15, Byli jste s něčím nespokojeni, sklamáni? S čím?

Drobnosti v podobě ochrany zámkové dlažby folií , před začátkem jsem nebyl informován o tom ,že musím zabezpečit ochranu přívodních kabelů u ČEZu a označení kabelů na domě sám

16, Doporučili by jste naši firmu Vaším známým a rodině?

ano určitě

17, Co by jste ještě rádi napsali o naší firmě?

S firmou jsme byli moc spokojeni , profesionální a ochotný přístup pana Studeného a jeho zaměstnanců nás přesvědčil zvolit tuto firmu , i když jejich cenová nabídka byla dražší.

Fotografie rodinného domu před realizací zateplení



Fotografie rodinného domu po zateplení

